

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475/CTTNXLNT-KT

V/v kiểm tra, trả lời nội dung phản ánh
của Báo Đà Nẵng tại tuyến đường Đinh Liệt

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Căn cứ thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 04/6/2019 với tin bài "**Hố sâu bên bãi rác tự phát**" của tác giả Trường Kỳ về việc hố ga trên vỉa hè đường Đinh Liệt bị mất nắp chứa đầy rác, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường và có báo cáo phản hồi như sau:

Công ty đã thi công lắp đặt tấm đan hố ga mới tại vị trí nói trên, hoàn thành vào ngày 06/06/2019.

(Có hình ảnh kèm theo)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng xin được phản hồi thông tin đến Báo Đà Nẵng để biết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(A).



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Dũng



Hình ảnh trước khi xử lý tại đường Đinh Liệt



Hình ảnh sau xử lý tại trước số nhà 132 Trường Sơn