

Số: 2721 /STNMT-VP

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8 năm 2018

V/v phản hồi thông tin Báo Đà Nẵng
ngày 16/8/2018 nêu

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 16/8/2018, Báo Đà Nẵng có 02 tin bài:

1. “Coi chừng sụp đổ” của tác giả H.Nguyên với nội dung phản ánh:
“Cống thu nước trên đường Nam Trân, đoạn gần đối diện Bến xe Trung tâm (thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), bị mất nắp bảo vệ, tạo hố sâu lớn ăn sâu ra lòng đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông”.

2. “Đanh công bị vỡ” của tác giả Hàn Nguyên với nội dung phản ánh:
“Trên đường Yên Thế, đoạn trước công chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có 2 đanh công bị vỡ nát, không chỉ gây nguy cơ tai nạn cho khách bộ hành mà còn làm mất mỹ quan đô thị”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã kiểm tra và sửa chữa đanh hố ga, lưới chắn rác tại các vị trí hư hỏng; hoàn thành vào ngày 21/8/2018. *(Kèm theo hình ảnh khắc phục sự cố).*

Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn thông tin của Báo Đà Nẵng và có thông tin phản hồi đến Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Giám đốc Sở;
- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải;
- Lưu: VT, TBC, VP (Ph)



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Người ký: Nguyễn
Quang Vinh
Email:
vinhnq7@danang.gov.v
n

Cơ quan: Sở Tài nguyên
và Môi trường, Thành
phố Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi
trường
Thời gian ký:
23.08.2018 11:43:42
+07:00



Nguyễn Quang Vinh

HÌNH ẢNH SỬA CHỮA CÔNG THOÁT NƯỚC BỊ HƯ HỎNG



Hình ảnh đôn hố ga bị hỏng



Hình ảnh khắc phục sự cố