

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. ĐÀ NẴNG  
TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Số /TTQLHT-KHKT  
V/v phản hồi thông tin phản ánh trên Báo  
Đà Nẵng số 8476 ngày 23/01/2024) mục  
“Trụ đèo bị gãy”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (Trung tâm) là đơn vị được UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải giao nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 23/01/2024, Trung tâm nhận được thông tin phản ánh từ Báo Đà Nẵng (số 8476 ngày 23/01/2024) tại mục “Vấn đề bạn đọc quan tâm” có đăng bài viết “trụ đèo bị gãy”.

Trước tiên, Trung tâm xin cảm ơn Báo Đà Nẵng đã thông tin kịp thời những hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường và tổ chức lắp đặt lại các cọc su phân làn tại góc chắn đường sắt ngay ngã tư đường Nguyễn Đức Trung - Ngô Gia Khảm (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

*(Có hình ảnh đã khắc phục kèm theo).*

Vậy, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng kính phản hồi Báo Đà Nẵng được biết và rất mong nhận thêm những thông tin phản ánh hữu ích trong công tác phối hợp Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GTVT (báo cáo);
- Sở TT&TT (báo cáo);
- Giám đốc T.Tâm (báo cáo);
- Lưu: VT, KHKT (Sơn).

**KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Minh Nga**

Hình ảnh kèm theo Công văn số: / TTQLHT-KHKT ngày / /2024

Hình ảnh tại nút giao đường Nguyễn Đức Trung - Ngô Gia Khảm (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê):



Cọc su bị gãy



Hoàn trả lắp đặt lại cọc su ngày 25.01.24