

Số: 320 /BC-UBND

An Hải Tây, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra PCCC và CNCH tại cơ sở xưởng gỗ
ông Trương Văn tại đường An Trung 4

Kính gửi: UBND quận Sơn Trà

Thực hiện Thông báo số 298/TB-UBND ngày 03/4/2022 của UBND phường An Hải Tây về việc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (viết tắt: PCCC và CNCH) đối với cơ sở xưởng gỗ Trương Văn tại số 04 An Trung, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Vào lúc 08h30 ngày 07 tháng 4 năm 2022, đoàn kiểm tra PCCC và CNCH của UBND phường do đồng chí Nguyễn Đình Vương – Phó chủ tịch phường làm trưởng đoàn phối hợp với Công an quận Sơn Trà (Tham gia cùng đoàn có đ/c Nguyễn Văn Tùng – Phó trưởng công an quận và Đội PCCC công an quận) tiến hành kiểm tra tại Cơ sở xưởng gỗ Trương Văn tại địa chỉ: Số 04 An Trung 4, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, UBND phường An Hải Tây báo cáo tình hình, kết quả cụ thể như sau:

1. Đại diện cơ sở: Ông: Trương Văn; Chức vụ: chủ cơ sở
 - Diện tích kho gỗ xây dựng trên diện tích đất 200m², chiều cao: 4m, bên trong chứa chủ yếu gỗ, thành phẩm từ gỗ phế liệu (balet) .
2. Kiểm tra hồ sơ
 - Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa cung cấp giấy tờ có liên quan đến hoạt động tại cơ sở.
3. Kiểm tra thực tế:
 - Kiểm tra về giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy: trụ nước chữa cháy đảm bảo thuận tiện xe chữa cháy tiếp cận.
 - Kiểm tra về lối thoát nạn: chưa có lối thoát nạn.
 - Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: chưa trang bị.
 - Kiểm tra về việc trang bị biển báo, biển cấm, nội quy - tiêu lệnh PCCC: cơ sở đã trang bị nội quy - tiêu lệnh PCCC, biển báo, biển cấm.
 - Bình chữa cháy xách tay: 06 bình chữa cháy, quả cầu chữa cháy tự động.
4. Qua kiểm tra Công an quận và UBND phường yêu cầu ông Trương Văn – chủ xưởng gỗ tập trung thực hiện một số công việc như sau:

- Đăng ký lực lượng PCCC của cơ sở phải được huấn luyện và được cấp giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 chính phủ. *(Thời gian thực hiện: làm ngay)*

- Tiến hành trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2009. *(Thời gian thực hiện: làm ngay)*

- Lập hồ sơ theo dõi công tác PCCC và xây dựng phương án chữa cháy cơ sở theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 chính phủ. *(Thời gian thực hiện: làm ngay)*

- Tiến hành dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa gọn gàng đảm bảo PCCC&CNCH và không để xảy ra cháy nổ. Cơ quan quản lý sẽ tiến hành phúc tra cơ sở thời gian đến, nếu không thực hiện sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

UBND phường giao cho công an phường tiến hành kiểm tra đột xuất trong thời gian đến và xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở nếu vi phạm các nội dung trên của đoàn kiểm tra yêu cầu.

Song song với việc kiểm tra thực tế tại xưởng gỗ, trên cơ sở ông Võ Xuân Tiến – chủ đất có đơn trình báo gửi UBND phường đề nghị UBND phường hỗ trợ thu hồi mặt bằng của xưởng gỗ ông Trương Vân, vào lúc 09h00 ngày 08/4/2022, UBND phường tổ chức cuộc họp để giải quyết, xử lý xưởng gỗ của ông Trương Vân theo đơn trình báo của ông Võ Xuân Tiến.

Thành phần tham dự gồm có: Đại diện chủ đất, ông Võ Xuân Tiến, trú tại số 52 đường Mai Hắc Đế, ông Trương Vân – Chủ có sở gỗ, ông Lê Bình Phương, Phó trưởng công an phường, ông Nguyễn Đình Vương, phó chủ tịch UBND phường, ông Đỗ Trọng Hòa – công chức tư pháp phường. Qua buổi làm việc, ông Võ Xuân Tiến - chủ đất đề nghị ông Trương Vân di chuyển toàn bộ gỗ trong kho để trả lại mặt bằng trước ngày 17/4/2022 để gia đình xây dựng nhà ở. UBND phường đã lập biên bản ghi nhận nội dung cuộc họp và ông Trương Vân – chủ xưởng gỗ đã ký cam kết trả mặt bằng cho ông Võ Xuân Tiến theo thời gian trên. Sau thời gian trên, nếu ông Trương Vân – chủ xưởng gỗ không thực hiện việc di dời, trả lại mặt bằng cho gia đình ông Võ Xuân Tiến, UBND phường sẽ phối hợp với chủ đất kiên quyết xử lý di dời theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra PCCC và CNCH của UBND phường đối với xưởng gỗ của ông Trương Vân. Kính báo cáo UBND quận biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. ĐCXĐ.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Vương

